


FC-EXXAI



FC-HXXAIN-PT



FC-HXXAIF



FLEXIBILNÍ KLIMATIZACE S INVERTEREM FREE COMBI SERIE

PLASMA+TEC
DC INVERTER

FC-FXXAI



FC-E18AI							
Jedna vnitřní jednotka				Dvě vnitřní jednotky			
2,0	2,5	3,5		2,0 + 2,0	2,5 + 2,0		
					2,5 + 2,5		
FC-E21AI							
Jedna vnitřní jednotka				Dvě vnitřní jednotky			
2,0	2,5	3,5		2,5 + 2,0	3,5 + 2,0		
					3,5 + 2,5		
					3,5 + 3,5		
FC-E24AI							
Dvě vnitřní jednotky				Tři vnitřní jednotky			
2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0
	2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0
		3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5
						3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0
						3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5
						3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5
FC-E28AI							
Dvě vnitřní jednotky				Tři vnitřní jednotky			
2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0
	2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0
		3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5
						3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0
						3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5
						3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5
Čtyři vnitřní jednotky							
2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0				
	2,6 + 2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0 + 2,0				
	2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,0				
	2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,6	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5				
		3,5 + 3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0 + 2,0				
		3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,0				
		3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,6	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,5				
		3,5 + 3,5 + 3,5 + 2,6	5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,0				
		3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,5				

K připojení 3,5kW vnitřní jednotky k jednotce venkovní použijte redukci průměrů potrubí (je součástí dodávky klimatizací). Jestliže celkový výkon vnitřních jednotek překročí výkon venkovní jednotky, nemůže být chladicí / topící výkon plně pokryt.